

お客さま各位

2020年6月1日

SUS株式会社

ZFアルミ構造材カタログ (ZF103) 「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「ZFアルミパイプ構造材カタログ (ZF103)」(2019年10月改訂版)掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

※色付きのセルは2020年6月1日の更新で追加された内容です。

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
1	ZF	70			ZFK-650 ZFK-650S	ZF-SFアダプタピラー60 質量訂正	302g	298g	2019/10/21
2	ZF	129			ZFA-045 ZFA-046	ZF蝶番L/R(ZFフレーム内扉用)60 単品 質量訂正	39.5	39.3	2019/10/21
3	ZF	132			ZFK-052	ZF MG-Nブラケット100キット 質量訂正	90.5g/セット	89.0g/セット	2019/10/21
4	ZF	133			ZFK-054	ZF MG-Jブラケット80キット 質量訂正	84.1g/セット	83.7g/セット	2019/10/21
5	ZF	133			ZFK-055	ZF MG-Jブラケット100キット 質量訂正	90.9g/セット	90.5g/セット	2019/10/21
6	ZF	133			ZFA-05P	ZF MG-Jナット 質量追記	質量2.3g	質量記載なし	2019/12/20
7	ZF/BF	146	242		SFB-58XS	六角穴付ボルト(ステンレス) SFB-58XSの掲載場所訂正	六角穴付ボルト(ステンレス) M8 × 130	六角穴付ボルト(ステンレス) M10 × 130	2020/5/27
8	BF	198				SFサイドジョイント40 取付加工寸法内 対応SFフレーム SF2は非対応	削除	SF2-40・40 SF2-40・40・2H SF2-40・40・1F の記載あり	2019/12/20
9	BF	237				ソレノイド付安全スイッチBFキット ※注記追加	※ソレノイド付安全スイッチ単体および キットにはケーブルが付きません。お客 様にてご用意をお願いいたします。	-	2019/12/9
10	BF	237			BFK-HG4A BFK-HG4B	ソレノイドスイッチBFキット キット内容誤記	⑩六角穴付ボルト(M4 × 40)ステンレス × 3	⑩六角穴付ボルト(M4 × 40)ステン レス × 4	2019/12/9
11	BF	239			SFA-606	フットM12B ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品)	削除	RoHS6対応品記載あり	2020/5/27
12	SP	267	281			パネル加工記号表(皿穴加工) A~G寸法の関係式より 「4 ≤ D ≤ 10」の削除	B ≤ A D/2+5 ≤ F D/2+5 ≤ G	B ≤ A D/2+5 ≤ F D/2+5 ≤ G 4 ≤ D ≤ 10	2020/5/27
13	テクニカル データ	326				■ねじれの許容差 単位の誤記	単位 度	単位 mm	2020/5/27
14	索引	354	358		SFA-605S	品名誤記	アジャスタB M12-50A(ステン)	アジャスタB M12(ステン)	2020/5/27
15	索引	361				ベースプレート削除			2019/10/21