


干渉チェック



部品同士の干渉をチェックできます。

〔メニューバーからの選択方法：検査→干渉チェック〕

操作手順

1. 干渉チェックコマンド  を押します。

2. チェック対象を選択し、**チェック** を押すと干渉チェックが行われます。

※「選択した部品同士」ではCtrlで選択した部品の干渉のみがチェックされます。



3. 干渉がない場合は下記のように表示されます。



4. 干渉がある場合は下記のように表示されます。
リストを選択すると干渉位置が赤く表示されます。

