



作成したモデルの一部分または全体の、表示・非表示を設定します。

メニューバーからの選択方法：表示 → 表示フラグの変更
表示 → 表示フラグを図面に適用

操作手順


■ 選択したモデルを非表示にする

1. 選択を非表示コマンド  を押す。

2. 非表示にしたい部品を選択

Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

3. **実行** ボタンを押すと非表示になります。




■ パネルを非表示にする場合

1. 選択を非表示コマンド  を押す。

2. グループピックコマンド **G** を押す。

3. 非表示にしたいパネルまたはトビラを選択。

4. パネル名を非表示にする場合は「トビラ/パネル名もすべて非表示にする」にチェックを入れてから実行を押す。




■ 選択したもの以外を非表示にする場合

1. 選択を表示コマンド  を押す。

2. 表示にしたいモデルを選択。


3. **実行** ボタンを押すと選択したもの以外が非表示になります。



操作手順


■ 選択したモデルを非表示に追加する。

※既に非表示にしたモデルがある場合に使用します。

1. 選択を非表示に追加コマンド  を押します。

2. 追加で非表示にしたい部品を選択

3. **実行** ボタンを押すと非表示になります。




■ 非表示にしたモデルをすべて表示する。

※既に非表示にしたモデルがある場合に使用します。

1. 非表示を解除コマンド  を押します。

2. 非表示にしていた部品が表示されます。



■ 3Dビュー上で非表示にしたモデルを図面へ反映する。


※既にメニューバー → 図面 → 図追加作成で図を作った後に使用します。

1. 非表示状態にしたモデルを作成する。

2. 表示・非表示フラグを図面へ反映コマンド  を押す。

3. 図面名から対象図を選択する。


4. 非表示状態が保たれた図が図面へ表示されます。



※図追加作成入力画面



図追加作成コマンドで入力した図名が表示されます。



図面

