

▼出力条件設定

出力	ONの条件				状 態			OFFの条件					出力方法
OUT1	FLAG1	ON	または FLAG2	ON	すると	直接値	0.0秒後に	ONの条件	OFF	—	—	—	ON
FLAG1	FLAG3	ON	さらに IN1	OFF	すると	直接値	0.0秒後に	IN2	ON	—	—	—	ON
FLAG2	IN1	ON	—	—	—	直接値	3.0秒間	し続けると	IN2	ON	—	—	ON/OFF繰返しNo.1
FLAG3	IN1	ON	—	—	—	すると	直接値	0.0秒後に	時間	3.0秒経過まで	—	—	ON

Tooltip

OUT1(緑ランプ). 「FLAG1(短押し)」が「ON」または「FLAG2(長押し)」が「ON」すると「0.0秒後に」「ONの条件」が「OFF」するまで「ON」します

FLAG1(短押し). 「FLAG3(判定)」が「ON」さらに「IN1(緑ホ`タン)」が「OFF」すると「0.0秒後に」「IN2(黄ホ`タン)」が「ON」するまで「ON」します

FLAG2(長押し). 「IN1(緑ホ`タン)」が「ON」「3.0秒間」「し続けると」「IN2(黄ホ`タン)」が「ON」するまで「ON/OFF繰返しNo.1」します

FLAG3(判定). 「IN1(緑ホ`タン)」が「ON」すると「0.0秒後に」「3.0秒経過」するまで「ON」します

## ▼メモ

IN	OUT	FLAG		
1 緑ボ`タン	1 緑ランプ	1 短押し	17	33
2 黄ボ`タン	2 黄ランプ	2 長押し	18	34
3	3	3 判定	19	35
4	4	4	20	36
5	5	5	21	37
6	6	6	22	38
7	7	7	23	39
8	8	8	24	40
9	9	9	25	41
10	10	10	26	42
11	11	11	27	43
12	12	12	28	44
13	13	13	29	45
14	14	14	30	46
15	15	15	31	47
16	16	16	32	48

## ▼パラメータ設定

## ・ハードタイム最大値

T1: 5.0

T2: 5.0

## ・ON/OFF繰り返し設定

1.  
ON時間:0.2  
OFF時間:0.3

2.  
ON時間:0.5  
OFF時間:0.5

3.  
ON時間:0.5  
OFF時間:1.5

## ・INIT時間

3.0

▼複数選択