

▼出力条件設定

出力	ONの条件					状 態	OFFの条件					出力方法
OUT1	IN1	ON	—	—	—	すると 直接値 0.0秒後に	FLAG1	ON	—	—	—	ON
FLAG1	IN2	ON	—	—	—	5カウントすると 直接値 0.0秒後	時間	1.0秒経過まで	—	—	—	ON

Tooltip

OUT1(緑ランプ).「IN1(緑ホ`タン)」が「ON」すると「0.0秒後に」「FLAG1(緑消灯)」が「ON」するまで「ON」します

FLAG1(緑消灯).「IN2(黄ホ`タン)」が「ON」「5カウントすると 0.0秒後」「1.0秒経過」するまで「ON」します

▼メモ

IN	OUT	FLAG
1 緑ボ`タン	1 緑ランプ	1 緑消灯
2 黄ボ`タン	2 黄ランプ	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	

▼パラメータ設定

・ハードタイマ最大値

T1: 5.0

T2: 5.0

・ON/OFF繰り返し設定

1.
ON時間:0.2
OFF時間:0.3

2.
ON時間:0.5
OFF時間:0.5

3.
ON時間:0.5
OFF時間:1.5

・INIT時間

3.0

▼複数選択