

Unit Design バージョンアップ情報
以下のバグ・ご要望について修正を行いました。

更新日	内容	バージョン
2019/10/29	GFコネクタの接触接合を行うと強制終了するバグに対応し、 GFプレート付フレーム (GFF-005,005B,014,104B,033,052,402,403)の、接合を追加。	V8.03
2019/10/29	SFZネジ部品を含むファイルを読み込み、部品表を更新すると品名が消えるバグに対応し 一部SFZアイテムNo.を固有アイテムNo.へ変更	V8.03
2019/9/24	下記フレームの接続情報不具合を修正 GFF-014 グリーンフレームF35 GFF-014B グリーンフレームF35 ブラック GFF-403 グリーンフレームS F22	V8.02
2019/9/9	・アイテムNo.の変更 GFN-693 固定キスターφ100J° M6 旧 : GFN-503 GFN-694 自在キスターφ100J° M67° レキ付 旧 : GFN-501 GFN-695 自在キスターφ100J° M67° レキ無 旧 : GFN-557 ・下記アイテムの不具合修正 GFJ-031G マルチコネクタアウター型 GH グレー塗装 GFJ-B50 タブ° ルネクターN-S GFJ-E44 タブ° ルネクターN-S導電 GFJ-D74 タブ° ルネクターS L40 GFJ-B81 スライド° コネクターS	V8.01-2
2019/9/5	マスタファイル間の整合性を修正、° プログラムのI/Oチェック部分を修正	V8.01
2019/9/2	120アイテム追加(SFシリーズ:19アイテム、GFシリーズ:101アイテム)	V8
	有効期限1年の制限を廃止	V8
	Windows7/10を同一インストールへ変更、特殊権限版を廃止	V8
2019/2/1	ライセンス更新	V7.5
	イナ-取手Bの加工形状変更	V7.5
2018/4/25	リアスライダ° 100・200・300のドロット面へ軸追加	V7.41
2018/2/1	ライセンス更新	V7.4
	リアスライダ° 100・200・300、リアスライダ° 用キヤップ° 追加。	V7.4
	ナット付キスターの英語品名一部修正	V7.4
2017/3/22	SF30・30フレームの端面へネジ° 軸キスター° が付けられない不具合修正	V7.31
2017/2/1	ライセンスの更新	V7.3
	GFアルミ° ルネクター5種追加	V7.3
	GFE-017 GFライトユニット 32W削除	V7.3
	GFカカク° No.6 P65 ネジ° 軸キスター° 4種新規Itemと置換え	V7.3
	GFカカク° No.6 P66・67 フレームキスター° 5種新規Itemと置換え	V7.3
2016/2/1	ライセンスの更新	V7.2
2015/2/1	ライセンスの更新	V7.1
2014/2/24	アシスタキスターコマンド° で° ルク° の選択時強制終了修正	V7.01
	ユニットライブラリ 12FrameBoxでフレームキヤップ° が選択できない箇所修正	V7.01
	ユニットライブラリ ° ホード° リファ° をクリックすると強制終了を修正	V7.01
	コネクタコマンド° のその他ヘタ° アルネクター° Cキット追加	V7.01
	すべての部品コマンド° のタ° アルネクター° Cキット不具合修正	V7.01
2014/2/1	721点の新商品追加	V7
2013.02.01	フレームへコネクタ接合コマンド° 作成	v6
	部品交換コマンド° 作成(同一のサイズ° の置き換えができる。)	v6
	コネクタRを使用したフレームの回転コマンド° 作成	v6
	端面タ° 化工事に、「L」「R」を表示する	v6
	ル° ねを° ラケット° で固定して作成するとき、フレームがない辺は間に挿入する部品をつけない。	v6
	ル° ね作成(° ラケット° 止めル° ねのル° ねルト選択変更)	v6
	ル° ね作成(フレーム外あてル° ねのクリアランス変更)	v6
	トビ° ね作成(ル° ねカ° ート° 付き扉の板ナット使用時ル° ねの長さ変更)	v6
	φ75キスター° をGF-Lドロットに付けるときのル° ねルトナットの選定	v6
	SF80.2S2F,SF-80.2S.1Fにフット° ース作成、	v6
	ジョイント接合(接触面)でQC° ンジョイントS° ンSSのキヤップ° 外寸内寸作成不可にする	v6
	GFインナーコネクタの干渉チェック(100mm以下にフレームをカッドした際、メッセージ° を出す)	v6
	マルチコネクタ° が部品修正(軸線追加・寸法変更)	v6
	ル° ね作成(皿/刳関連ル° ねルト候補選択)	v6
	アシスタキスター° 作成(ナットコネクタM12の追加)	v6
	F35のル° ねルト作成	v6
	加工番号の修正(SF50.100)	v6
	汎用キスター° プレート° ルトナット付の作成	v6
	加工番号、タ° 加工の修正(長方形フレーム+TG° ンジョイント)	v6
	汎用接合TOP画面に注記を追加	v6
	アラート° ラケット° 部品を「すべての部品」から非表示化	v6
	ライセンス発行時にル° ンジョ° ンが分かるよう、IDの頭へル° ンジョ° ン表示	v6
	部品表置換(ル° ねルト情報の図面への反映)	v6
	部品加工(GF-F35、F50、CR3の仕様変更)	v6
	ル° ねルト作成(ル° ねルトフィックス20角、5mlル° ねルトは作成不可に変更)	v6
	コネクタ接合(Wフレームへのインナーコネクタを取り付けやすくなる)	v6
	トビ° ね作成(抜き差し蝶番SS、樹脂トビ° ねを作成不可へ変更)	v6
	加工指示タ° ンイ° ンへ注記を表示	v6
	言語変換(SF2-30.60)	v6
	トビ° ねルト作成(マルチコネクタ° のフレーム上面への取り付け)	v6
	17mmル° ねルト° 取り付けル° ねルト変更	v6
	ル° ねルト引戸のイナ-取手切抜加工変更	v6

Unit Design バージョンアップ情報
以下のバグ・ご要望について修正を行いました。

更新日	内容	バージョン
	コネクタ作成コマンドのデフォルト候補を変更	v6
	塩ビ、グレースモック・ブランチの I t e m No.をSFZへ変更	v6
	デフォルトの印刷サイズをA4へ変更	v6
2012.07.31	Windows7/Vistaの環境対応	Ver.5.3
2012.02.16	エントライアリのジョイント・ブランチ選択箇所修正(TOPの部品しか選定出来ない→選定可能へ)	Ver.5.21
2012.02.01	ライセンスの更新	Ver.5.2
2011.02.01	ライセンスの更新	Ver.5.1
	GFアシスタンスコマンドでLシートへの自動取り付けが行える。(Lシート間隔は手動)	Ver.5.1
	GFK-803,GFK-802のインパ外れカットの形状修正	Ver.5.1
	SFアシスタンスコマンドでSF30でSFK-920_Rを選んだとき正しく組み立てられる。	Ver.5.1
	SFブランチ追加コマンドでステルス・トップ無しを選んだときにジョイント・ブランチが表示される。	Ver.5.1
	図枠・アイコンの変更	Ver.5.1
2010.02.01	ライセンスの更新	Ver.5.00
	SF30フレームビラに取手A取付の時、フレーム加工指示修正	Ver.5.00
	レイアウト図、加工図、加"-図でShiftを押しながらドラッグして拡大・縮小出来る。	Ver.5.00
	複数部品の行を開き、特殊加工のため、特殊加工文字列の変更を行える。	Ver.5.00
2009. 07. 22	グループ化のビラ-&バ"-ストで接合がビラ"-出来るよう修正	Ver.4.08
	45°コネクタインナー型を各コマンドに追加。	Ver.4.08
	ブランチ作成コマンドでアシスタンスコマンド追加。	Ver.4.08
	ターナーコマンド間フレーム作成コマンドで選択項目にSF2シリーズ追加。	Ver.4.08
	パ"ル作成コマンドで既存のパ"ルをそのまま適用する際の枠の大きさをチェック誤差考慮。	Ver.4.08
	ブランチ作成コマンドでアシスタンスコマンドM12が候補に表示されるよう変更	Ver4.06
	各アシスタンスコマンドにて選定できるよう変更。	Ver4.06
	SF60フレームに外宛てパ"ルを取り付けられるよう変更。	Ver4.06
2009.04.14	ス"-キーを使用し、面選択する場合のキップコマンドエラー修正。	Ver4.05
	コネクタタイプ 部品の品名変更。	Ver4.05
	定尺コネクタを汎用部品作成コマンドで作成可能に変更。	Ver4.05
	2コネクタ間にGFフレーム作成コマンドにマルチコネクタ型Wを追加。	Ver4.05
	パ"ルを裏側から取付けた場合、選択可能に修正。	Ver4.05
	樹脂フレームビラの蝶番を下端に取りつける際、フレームと重なる場合はエラーメッセージを表示。	Ver4.05
	V3.9で書いたパ"ル・ビラ"名で、文字枠が文字と一致していない場合、パ"ル・ビラ"名を再描画コマンド	Ver4.05
	枠内に表示できるよう修正。	Ver4.05
2009.02.16	新商品SFシリーズ・GFシリーズ追加(No.10か加"分)	Ver4.04
	パ"ル作成コマンドの「その他」を削除。(か加"に記載されている以外のパ"ルは使用出来ません。)	Ver4.04
	GFシリーズ、ホ"-ド"ル" Fの下限値100mmに設定。	Ver4.04
	GFシリーズ、コネクタ追加コマンド追加。	Ver4.04
	GFシリーズ、フレームキップコマンド追加。	Ver4.04
	GFシリーズ、コネクタコマンド内容修正。(コネクタタイプ追加・最初と最後のコネクタ選択可)	Ver4.04
	SFシリーズ、パ"ル取付時のホ"ル長さ選択を自動化。	Ver4.04
	SFシリーズ、グ"ル"ジョイントを角に取りつけるとき、偏芯ハットを使用するよう修正。	Ver4.04
	CPシリーズにアングル・チャンセル・スチア"ブランチ材を追加しました。	Ver4.04
	平面図を各々作成した後、グループ化が可能。	Ver4.04
	件名のフォントサイズを変更出来るようになりました。	Ver4.04
	図面化した時のパ"ル名の表記の仕方を増やしました。	Ver4.04
	パ"ルのItem化に伴いパ"ルの表記方法を変更し、部品表の項目を増やし加工No.表を削除。	Ver4.04
	部品表の列数変更可。	Ver4.04
	図枠の変更・サイズA4→A3	Ver4.04
2008.03.21	SF3030 3Fの時のトップ加工サイズ修正	Ver.3.8
	SF,GF専用ツールの表示・非表示メニューを表示させるよう修正	Ver.3.8
	拡大図を作成したとき、拡大箇所を示す円が適正な箇所に行えるよう修正	Ver.3.8
	3Dモデルを変更後にXホ"を押した後に「保存しますか」と聞いてきたとき、	Ver.3.8
	「はい」を押すと部品表を更新し、図面に反映した後に終了するよう修正。	Ver.3.8
	SFZパ"ルの加工NO表を出力する。(ビラ"-シート、ユーザー定義のパ"ル)	Ver.3.8
	ブランチ"パ"ルの場合、加工を定義しても加"-加工NO表で	Ver.3.8
	"切断のみ"と表示されていたのを切抜加工を行うと加工が"特"になるよう修正。	Ver.3.8
2007.01.18	ホ"-ド"ル" Fとホ"-ド"ル" Fを同じフレームにつけようとしたとき、警告を出す。	Ver.3.7
	部品加工コマンドで、パ"ルフレームに対しても加工を追加できるようにする。	Ver.3.7
	ItemNo.SFF-A174のワットパ"-20 T2を、20mmではなく15mmに修正。	Ver.3.7
	パ"ルフレームビラ"作成時、パ"ルフレームの加工NO がでるよう修正。	Ver.3.7
	取手の加工をおこなったとき、加工図が出るよう修正。	Ver.3.7
	ライセンス許諾書の有効期限が6ヶ月を365日に変更。	Ver.3.5
	図名称英語化 (Front View, Rear View)	Ver.3.5
	解像度に依存せずに印刷可能。	Ver.3.5
	パネルの材質・色の英語化	Ver.3.5
	GFN-E05 Gフレーム用ワットコネクタの形状を変更 (Gフレーム断面と同一) 干渉するため。	Ver.3.5
	スタンドコネクタ (GFJ-A36)のコネクタの接合までの高さが20.5mm	Ver.3.5
	部品表ウィンドウで品名の言語切り替え (日本語から英語、英語から日本語)	Ver.3.5
	加工指示図でQC"ジョイントのための判穴には"(QC)"と表記。	Ver.3.5
	GFシリーズ"機能を追加しました。	Ver.3.4
	一括印刷が出来るようになりました。	Ver.3.4
	データ毎になっていたDXFが、一枚の図面として生成されるようになりました。	Ver.3.4
	レイアウト図作成で、表示状態を選ぶことが出来るようになりました。	Ver.3.4
	寸距離・角度測定が出来るようになりました。	Ver.3.4
	汎用接合の改善をしました。	Ver.3.4
	縞鋼板ハザ"グリ穴の対応を追加しました。	Ver.3.4