



表示フラグを3Dビューへ適用

Unit Design



図面の表示状態を3Dビューへ反映します。


〔メニューバーからの選択方法：表示→表示フラグを3Dビューへ適用〕




操作手順

1. 部分図・部分拡大図を1つ選択します。

2. 2Dto3Dコマンド  を押します。



3. 部分図・部分拡大図の表示状態が3Dビューに反映されます。

※ この表示状態は非表示解除コマンド  で解除できます。
このコマンドの使い方は「ビュー：表示・非表示」にてご確認ください。

