


フリーコネクタ回転



フリーコネクタを回転させます。

（メニューバーからの選択方法：
フレーム組立→変更→GFフリーコネクタの回転）





操作手順

1. フリーコネクタ回転コマンド を押します。



2. コネクタの回転させられる方を選択します。

3. 角度を入力し **OK** を押すと部品が回転します。

■ 角度Aで回転させた場合




■ 角度Bで回転させた場合



※ 角度は下記のように表されます。

■ 角度A



■ 角度B

