


事例 3

ABC装置へ定期的に材料を補充する必要があるが、忘れることが多い。



動作フロー

- ① センサが10秒間材料を検知しない
- ② ランプを点灯
- ③ 10秒経過後、ランプを消灯

必要なもの

- SiO₂
- センサ (入力)
- ランプ (出力)

プログラム入力

| 出力 | ONの条件 | 状態 | OFFの条件 |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|
| OUT1 (ランプ) | IN1 (センサ) OFF — — — | 直接値 10.0 秒間 し続けると | 時間 10.0 秒経過 — — — まで |
| 「センサ」が「OFF」「10.0秒間」「し続けると」「10.0秒経過」するまで「ランプ」が「ON」します | | | |