
## エアシリンダ連続動作

エアシリンダを連続動作させ、ケーブルの屈曲試験を行います。 カウント機能を3回使い、100の3乗=100万回の連続動作を行います。



## つなぎ方(配線場所)







## プログラム入力

出力	ONの条件				状態			OFFの条件						出力方法		
OUT1 (電磁弁)	IN1 (スイッチ) ON	または	FLAG5 (後退端フラグ)	ON	すると	直接値	0.0 秒後	IN2 (前進端LS)	ON			<b>#</b>	 で[	電磁弁	が ON	
OUT2 (ブザー)	FLAG4 (カウント終了3) ON				すると	直接値	0.0 秒後	時間	0.3 秒経過			<u> </u>	で[	ブザー	がON	
FLAG1 (運転中)	IN1 (スタートSW) ON				すると	直接値	0.0 秒後	FLAG4 (カウント終了3)	ON			<u> </u>	で[	運転中	がON	
FLAG2 (カウント終了1)	OUT1 (電磁弁)				100回力ウントすると	直接値	0.0 秒後	時間	1.0 秒経過			<b>\$</b>	でカ	ウント終了1	がON	
FLAG3 (カウント終了2)	FLAG2 (カウント終了1)				100回力ウントすると	直接値	0.0 秒後	時間	1.0 秒経過			<b>\$</b>	でか	ウント終了2	がON	
FLAG4 (カウント終了3)	FLAG3 (カウント終了2) ON				100回力ウントすると	直接値	0.0 秒後	時間	1.0 秒経過			<b>\$</b>	でカ	ウント終了3	が ON	
FLAG5 (後退端フラグ)	FLAG1 (運転中)	さらに	IN3 (後退端LS)	ON	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件	OFF			<u> </u>	で 後	退端フラグ	がON	

IN1:スタートSW OUT1:電磁弁 OUT2:ブザー IN2:前進端LS

IN3:後退端LS