

Unit Design バージョンアップ情報

以下のバグ・ご要望について修正を行いました。

| 日付 | 内容 | Ver. |
|------------|---|----------|
| 2007.05.31 | 3 F のフレームを使用した物を、図面に入れようとするエラーが出る。(カバー等を付けなくても、図枠に入れようとする、エラー表示が出て、ウインドウが閉じてしまいます) | Ver.2.24 |
| | パネルフレーム扉を変更すると、「取手の長さが比の大きさを超えています」との忠告が出て、先に進めなくなってしまう。 | Ver.2.3 |
| | 加工図に変な線が出る。 | Ver.2.3 |
| | アジャスタキャスターキットをバラすと、図面の部品表に出るアジャスタプレートのアイテム番号に「_R」が付く(エクセルデータの方は付かない) | Ver.2.3 |
| | キャスタを取り付けた場合、断面図にすると、ローラーの寸法は拾えるが、アジャスタの底面の寸法は拾えない。 | Ver.2.3 |
| | 標準ツールバーを画面内に取り出して×印で消した場合、「表示」コマンドの「標準ツールバー」をクリックしても元に戻せない。(元々、「標準ツールバー」は表示コマンドにて表示・非表示に出来ない) | Ver.2.3 |
| | カバー、扉を非表示、名前も非表示にしても、名前が表示される。特に側面図。上面にカバーがあった場合その名称が表示される。その名称を削除しようとしても、ピックできない。 | Ver.2.3 |
| | タッピングボルトのレンチ穴の大きさ、8キリだったのが6キリに変更になりました。 | Ver.2.3 |
| | 図追加作成時、図名にファイル名には使えない文字が使える。そのためファイルがバグってしまう。 | Ver.2.3 |
| | 樹脂扉に抜差蝶番を使用したときナットが固定蝶番用板ナットでは無く、Tナットが拾われる。 | Ver.2.3 |
| | カバー図、加工図の顧客名部分が狭過ぎて、殆どの顧客名がはみ出てしまう。広くして欲しい。(フレーム名称部分はもっと狭くても良い) | Ver.2.3 |
| | 取手Dがキットの件はどうなったか?(キットでは出なくバラで出る) | Ver.2.3 |
| | カバー作成時、クリアランスを300と、一旦は入力できるが、修正しようとする時に不正です、とエラーがでる。 | Ver.2.3 |
| | S F 3 0 . 3 0 レベルアジャスタキット60シリーズは不可 S F 4 0 . 4 0 レベルアジャスタキット80シリーズは不可 S F 4 5 . 4 5 レベルアジャスタキット90シリーズは不可 選択出来ないように変更 | Ver.2.3 |
| | 新しいライセンスに更新(6ヶ月期限切れ対応) | Ver.2.3 |
| | ライセンス申請前に2週間で期限が切れたとき、画面がすぐ閉じてしまう。 | Ver.2.3 |
| | プリンタを登録していないとき、起動できない。 | Ver.2.3 |
| | パネルフレーム扉(観音)で作成した扉のパネルが、カバー加工No.表で(特)になる。 | Ver.2.3 |