

お客さま各位

2017年6月23日

SUS株式会社



2017新製品ダイジェストカタログ「訂正とお詫び」



平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「2017新製品ダイジェストカタログ」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。

お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

2017新製品ダイジェストカタログ 正誤表

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
1	AZ2	15	-	-	AZA-011Y	H2150イエロー エンドフレームT アイテムNo.修正	AZA-011Y	AZA-001Y	2017/5/24
2	ZF	27	-	-	ZFF-032 ZFF-034	名称修正	ZFベースフレーム100	ZFベースフレーム200	2017/6/2
3	GF-N	41	-	-	GFN-009	滑り止め付アジャスタ M8 ■素材/技術データに滑り止め シートの材質を追記	滑り止めシート:透明ポリウレタン	-	2017/5/24
4	その他	48	-	-	GFC-066	アルミコロコンモジュール 製品名修正	2920P30	2920930	2017/5/24
5	その他	51	-	-	GFA-B26 GFA-B27	グリップテープ ブラック/イエロー ■素材/技術データに製品寸法 を追記	寸法 長さ:1.020mm 幅 :27mm 厚み:2.5mm	-	2017/5/23
6	GF-N	52	-	-	GFQ-018	マグネットジョイントキット ■素材/技術データ 材質訂正	受け座:ステンレス鋼(特殊材)	受け座:SUS304(特殊材)	2017/6/22
7	GF-S	52	-	-	GFQ-019	マグネットジョイントSキット ■素材/技術データ 材質訂正	受け座:ステンレス鋼(特殊材)	受け座:SUS304(特殊材)	2017/6/22
8	GF-S	59	-	-	GFK-A12	鉄製アイドラーS取付キット ■図面中ボルト長さ訂正	六角穴付ボルトM5×16	六角穴付ボルトM5×15	2017/5/8
9	GF-S	59	-	-	GFK-A12	鉄製アイドラーS取付キット ■キット内容ボルト長さ訂正	六角穴付ボルトM5×16×1	六角穴付ボルトM5×20×1	2017/5/8
10	GF-S	59	-	-	GFK-A13	鉄製アイドラーSサポート取付キット ■キット内容ボルト長さ訂正	六角穴付ボルトM5×22×1	六角穴付ボルトM5×25×1	2017/5/8
11	GF-S	61	-	-	GFN-008 GFN-010	滑り止め付アジャスタM6 滑り止め付アジャスタM6スイッチ タイプ ■素材/技術データに滑り止め シートの材質を追記	滑り止めシート:透明ポリウレタン	-	2017/5/24
12	GF	64	-	-	XAK-S073 ~ XAK-S081	昇降ユニット(全アイテム) 仕様 電源・電圧 訂正	AC 100V 50/60Hz	DC 100V 50/60Hz	2017/5/24
13	GF	64	-	-	XAK-S073 ~ XAK-S081	昇降ユニット(全アイテム) 外形寸法 ■本体(側面の図) 寸 法訂正			2017/6/22

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
14	GF	64	-	-	XAK-S073 ~ XAK-S081	昇降ユニット(全アイテム) GF取付寸法 ■ 本体(側面の図) 一部寸法削除			2017/6/22
15	Snets	69	71	-	USB- RS232C	コンバータ ケーブル長さ修正	USB-RS232C(0.5m)	USB-RS232C(0.4m)	2017/6/2
16	Snets	71	-	-	XAK-S055 XAK-S056 XAK-S068 XAK-S069	電動ウインチ 出力信号 外部出力コネクタ(コン トローラ内部)の表修正	表中、No.1の記載内容をNo.3に、No.3の 記載内容をNo.1に入れ替え	-	2017/6/2
17	Snets	75	-	-	XAC-034 XAC-035 XAC-036 XAC-046	SiOコントローラ各種 ■ SiOプログラマー 使用環境の 表、ディスプレイ解像度修正	1366 × 768以上	1024 × 768以上	2017/6/2