

▼出力条件設定

出力	ONの条件					状 態			OFFの条件					出力方法
OUT1	IN1	ON	—	—	—	すると	直接値	0.0秒後に	FLAG1	ON	—	—	—	ON
FLAG1	IN2	ON	—	—	—	直接値	3.0秒間	し続けると	ONの条件	OFF	—	—	—	ON

Tooltip

OUT1(緑ランプ). 「IN1(緑ホﾞタン)」が「ON」すると「0.0秒後に」「FLAG1」が「ON」するまで「ON」します

FLAG1. 「IN2(黄ホﾞタン)」が「ON」「3.0秒間」「し続けると」「ONの条件」が「OFF」するまで「ON」します

▼メモ

IN	OUT	FLAG
1 緑ボタン	1 緑ランプ	1 17 33
2 黄ボタン	2 黄ランプ	2 18 34
3	3	3 19 35
4	4	4 20 36
5	5	5 21 37
6	6	6 22 38
7	7	7 23 39
8	8	8 24 40
9	9	9 25 41
10	10	10 26 42
11	11	11 27 43
12	12	12 28 44
13	13	13 29 45
14	14	14 30 46
15	15	15 31 47
16	16	16 32 48

▼パラメータ設定

・ハードタイム最大値

T1: 5.0

T2: 5.0

・ON/OFF繰り返し設定

1.
ON時間:0.2
OFF時間:0.3

2.
ON時間:0.5
OFF時間:0.5

3.
ON時間:0.5
OFF時間:1.5

・INIT時間

1.0

▼複数選択