



# 長さ寸法



図面に寸法を記入します。


[メニューバーからの選択方法：作成→図内→長さ寸法作成]



## 操作手順

1. 図選択コマンド  を押し、寸法を記入したい図を選択します。

※ 選択された図は右図のように赤く表示されます。




2. 長さ寸法コマンド  を押します。

※ クリックすると、図の周りに点線が表示されます。  
表示された図の中に寸法を記入できます。

3. 寸法を入力したい図のエッジを2箇所選択します。



Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

選択したい箇所と違うエッジが選択されてしまう場合は  
スペースキーを押して変更します。



4. 寸法を表示させたい場所をクリックすると寸法が記入されます。

※ 記入した寸法は変更・削除  コマンドで移動・削除できます。  
コマンド選択後寸法を選択し、 をドラッグすると移動できます。  
また、寸法選択後 Delete を押すことで削除できます。



※ 複数の寸法を一列に並べたい場合は  
並べたい寸法全てを右クリックし、「寸法の高さを揃える」をクリックします。

