

お客さま各位

2020年2月21日

SUS株式会社

GFアルミパイプ構造材カタログ (GF102) 「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「GFアルミパイプ構造材カタログ (GF102)」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。

お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
1	GF	83			SFA-607 GFN-005	アジャスタ M12 図中寸法修正			2020/2/17
2	GF	83			SFK-C84 SFK-933 SFK-933S SFK-584 SFK-584U SFA-614 SFA-614S	アジャスタB M12 図中寸法・注記修正			2020/2/17
3	GF	101			GFJ-A61 GFJ-E45	ヒンジコネクタストッパハード 材質訂正	ボルト:鉄	ボルト・ナット:鉄	2019/12/2
4	GF	115			GFK-N22 GFK-N23	ブレーキローラー 図中アルミコロコンのアイテムNo.訂 正	アルミコロコン2920P30 (GFC-A52,GFC-A51,GFC-A53) アルミコロコン3520P50 (GFC-A50,GFC-A48,GFC-A49)	アルミコロコン2920P30 (GFC-042,GFC-043) アルミコロコン3520P50 (GFC-046,GFC-047)	2019/12/4
5	GF	156				GFコンベヤ ■型式訂正・ベルト幅訂正 ■外形図 寸法訂正	■型式 XGC-205N ベルト幅 2:190mm、3:290mm、4:390mm ■外形図 (右図) W+70	■型式 XGC-205T ベルト幅 2:200mm、3:300mm、4:400mm ■外形図 (右図) W+60	2019/12/4
6	GF	158				GFコンベヤ ■仕様 ベルト幅訂正	190mm、290mm、390mm	200mm、300mm、400mm	2019/12/4
7	GF	193			GFC-A55 GFC-A54 GFC-A56	アルミコロコン1425P15 ■対応コロコンフック内 コロコンフックC、D、Eの削除	■対応コロコンフック(P206) アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229	■対応コロコンフック(P204・205・ 206) コロコンフック GFC-249 コロコンフックD GFC-250 コロコンフックE GFC-255 アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229	2019/12/4
8	GF	195			GFC-A61 GFC-A60 GFC-A62	アルミコロコンワイド1862P20 ■対応コロコンフック内 コロコンワイドフックDの削除	■対応コロコンフック(P208) アルミコロコンワイド用フック(アルミ) GFC-230	■対応コロコンフック(P207・208) コロコンワイドフックD GFC-263 アルミコロコンワイド用フック(アル ミ) GFC-230	2019/12/4
9	GF	204	205		GFC-250 GFC-255	コロコンフックD/E ■対応コロコン内 アルミコロコン1425P15の削除	削除	アルミコロコン1425P15 GFC-039の記載あり	2019/12/4
10	GF	207			GFC-263	コロコンワイドフックD ■対応コロコン内 アルミコロコンワイド1862P20の削 除	削除	アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62の記載あり	2019/12/4

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
11	GF	218			GFW-591 GFW-590	タブレットクランパS/L 図中寸法訂正			2019/12/4
12	GF	325			GFM-419 GFM-420 GFM-421 GFM-422 GFM-423 GFM-424	台車B 作業ボードハンマーロックタイプ/ ステンレスパネルハンマーロックタイプ ■部品構成内 脚部追加	脚部: φ100自在キャスターブレーキ×2 φ100自在キャスター×2 ハンマーロック100	脚部: φ100自在キャスターブレーキ×2 φ100自在キャスター×2	2019/12/4