

お客さま各位

2020年5月20日

SUS株式会社

SFアルミ構造材カタログ (SF101) 「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
「SFアルミ構造材カタログ (SF101)」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。
お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

※色つきのセルは2020年5月20日の更新で追記した内容です

| No. | シリーズ名 | 頁① | 頁② | 頁③ | アイテムNo. | 品名および訂正箇所・内容 | 正 | 誤(現行カタログ記載内容) | 追記日 |
|-----|-------|-------|-----|----|---|---|---|---------------------------|------------|
| 1 | SF | 41 | | | SFF-282 SFF-284 | SF-20・80 ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ2040(ブラック) SFK-061×2 フレームキャップロックタイプ2040(ライトグレー) SFK-061G×2 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 2 | SF | 44 | | | SFF-402W SFF-W42B SFF-E02W SFF-F02W 他 | SF-40・40・2S/SF-40・40・2SBLACK SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ2040(ブラック) SFK-061×2 フレームキャップロックタイプ2040(ライトグレー) SFK-061G×2 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 3 | SF | 47 | | | SFJ-020T 他 | Dブラケット2040タイプ付 ■図中寸法変更 | 2-M5深15 | 2-M5深7 | 2019/2/13 |
| 4 | SF | 64 | 134 | | SFN-SX5 SFN-SS3 他 | STナットストッパー付きSS/S ■素材/技術データ 材質訂正 | ステンレス導電機能付 | ステンレス | 2019/12/12 |
| 7 | SF | 72 | | | C1P-B03C C1P-003C | ケーブルクランプSS (50ヶ/パック) ■大分類 誤記 | Snetsマークなし | Snetsマークあり | 2019/2/18 |
| 9 | SF | 74 | | | SFA-129B SFA-129G | パネルクランプ20 ■質量訂正 | 60g/本(20) | 55g/本(T5用) | 2019/2/13 |
| 10 | SF | 74 | | | 全アイテム | ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品記載あり | 2020/3/27 |
| 11 | SF | 93 | | | 全アイテム | ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプN3030(ブラック) SFK-05LB×3 フレームキャップロックタイプN3030(ライトグレー) SFK-05LG×3 | ロックタイプの記載なし | 2020/4/15 |
| 12 | SF | 94~97 | | | 該当ページ 全アイテム | ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) SFK-04L×2 フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) SFK-04LG×2 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 13 | SF | 98 | | | SFF-6C2 SFF-6C4 | SF-60・90・2S・H ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) SFK-04L×3 フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) SFK-04LG×3 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 14 | SF | 98 | | | SFF-6D2 SFF-6D4 | SF-60・120・2S・H ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) SFK-04L×4 フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) SFK-04LG×4 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 15 | SF | 108 | | | SFA-909 | アルミナットサポートS 図中寸法変更 |  | - | 2019/12/12 |
| 16 | SF | 108 | | | SFB-J01 SFB-J61 SFA-909 | ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品(アルミナットサポートS)記載あり | 2019/12/12 |
| 17 | SF | 110 | | | SFJ-021T 他 | Dブラケット3060タイプ付 ■図中寸法変更 | 2-M5深15 | 2-M5深7 | 2019/2/13 |
| 19 | SF | 135 | | | SFB-EF2 SFB-EF3 | アクセサリナットS(M3/M4) 図中の寸法訂正 | スロット部高さ 1.7 全体高さ 8.4 | スロット部高さ 2 全体高さ 8.5 | 2019/3/6 |
| 21 | SF | 147 | | | SFA-510 | スライダS 図中の寸法訂正 | 7.4 | 7.8 | 2020/3/27 |
| 22 | SF | 148 | 241 | | SFA-F01 | ラックサポート 注記追加 | ※耐荷重は4ヶ使用で100kgです。 | - | 2019/12/12 |


| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|---|--|---|----------------------|------------|
| 23 | SF | 149 | | | C1P-B04C C1P-004C | ケーブルクランプS (50ヶ/パック) ■大分類 誤記 | Snetsマークなし | Snetsマークあり | 2019/2/18 |
| 24 | SF | 150 | | | SFA-125 | パネルクランプ30 ■質量訂正 | 230g/本(30) | 51.4g/本(30) | 2019/12/12 |
| 25 | SF | 150 | 153 | | SFA-142 SFA-141 SFA-125 SFA-121 SFA-133 | パネルフィックスラバー30/2030 パネルクランプ30/2030ライトグ レー シールカバーS(ライトグレー) ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品記載あり | 2020/3/27 |
| 26 | SF | 183 | | | SFF-4A2 SFF-4A2B SFF-4182 SFF-4192 他 | SF2-45・180/SF2-45・18BLACK SF-45・180/SF-45・180BLACK ■対応フレームキャップ 追加 | フレームキャップロックタイプ4590(ブラ ック) SFK-063×2 フレームキャップロックタイプ4590(ライ トグレー) SFK-063G×2 | ロックタイプの記載なし | 2019/12/12 |
| 28 | SF | 192 | | | SFA-910 | アルミナットサポートL 図中寸法変更 ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) |  | - | 2019/12/12 |
| 29 | SF | 194 | | | SFJ-022T 他 | Dブラケット4080タイプ付 図中寸法変更 | 2-M5深15 | 2-M5深7 | 2019/2/13 |
| 30 | SF | 227 | | | SFB-EF4 SFB-EF5 SFB-EF6 SFB-EF7 | アクセサリナットL(M3~M6) 図中の寸法訂正 | スロット部高さ 5.2 全体高さ 11.9 | スロット部高さ 5 全体高さ 12 | 2019/3/6 |
| 32 | SF | 242 | | | C1P-B12C C1P-012C | ケーブルクランプL (50ヶ/パック) ■大分類 誤記 | Snetsマークなし | Snetsマークあり | 2018/10/29 |
| 33 | SF | 244 | | | SFA-144 SFA-143 SFA-135 | パネルフィックスラバー4045/ シールカバーL(ライトグレー) ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品記載あり | 2020/3/27 |
| 34 | SF | 244 | | | SFA-126 SFA-123 | パネルクランプ4045 ■素材/技術データ 環境訂正 | RoHS10対応品 | RoHS6対応品 | 2020/3/27 |
| 35 | SF | 244 | | | SFA-143 | パネルフィックスラバー4045 ■品名変更 | パネルフィックスラバー4045 (t5用) | パネルフィックスラバー4045 | 2019/2/13 |
| 36 | SF | 244 | | | SFA-126 | パネルクランプ4045(t3用) ■質量訂正 | 453g/本 | 111g/本 | 2019/2/13 |
| 37 | SF/XF | 252 | 409 | 423 | SFA-142 SFA-141 | パネルフィックスラバー30/2030 ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品記載あり | 2020/3/30 |
| 38 | SF | 264 | | | SFA-D01 | ダンパー蝶番J(LRセット販売) ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 39 | SF | 264 | | | SFA-D02 | ダンパー蝶番K(単品) ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 40 | SF | 264 | | | SFK-D01 | ダンパー蝶番K3030キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 41 | SF | 264 | | | SFK-D02 | ダンパー蝶番K3040キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 42 | SF | 264 | | | SFK-D03 | ダンパー蝶番K3045キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 43 | SF | 264 | | | SFK-D04 | ダンパー蝶番J3030キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 44 | SF | 264 | | | SFK-D05 | ダンパー蝶番J3040キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 45 | SF | 264 | | | SFK-D06 | ダンパー蝶番J3045キット ■数割単位の変更 | 1-19/20-499/500以上 | 1-99/100-499/500以上 | 2018/12/3 |
| 46 | SF | 267 | | | SFK-705 | インナー取手B ■パネル穴あけ寸法図の変更 | 別表1参照 | 角にR記載なし | 2019/2/13 |
| 47 | SF | 274 | | | SFK-4EG | マグネットキャッチCR-N L50-20キット ■キット内容誤記 | ●CRブラケットL50-20×1 | ●MGブラケットL50-20×1 | 2020/4/17 |
| 48 | SF | 276 | | | SFK-4CK | MLブラケットL80・90-Sキット キット内容誤記 | ⑥TナットL(M5)×2 | ⑥TナットS(M5)×2 | 2019/12/17 |
| 49 | SF | 295 | | | SFK-HH5_ 他 | セーフティスイッチキットB(首振 キー付) ■外形寸法図の説明変更 | ■首振キー寸法外形図 セーフティス witch本体外形図はP292を参照下さい。 | ■セーフティスイッチ寸法外形図 | 2019/2/13 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|--|---|---|--|------------|
| 50 | SF | 300 | | | SFK-4HFE | ソレノイド付安全スイッチ 安全規格誤記 | EN ISO14119 GS-ET-19(TUV認証) EN60947-5-1(TUV認証) UL508(UL Listing認証) CSA C22.2 No.14(c-UL Listing認証) GB14048.5(CCC認証) | ISO14119 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(TUV承認) GS-ET-19(BG承認) UL508(ULレコグニション承認) CSA C22.2 No.14(c-ULレコグニション承認) | 2019/12/17 |
| 51 | SF/XF/AZ | 300 | 431 | 559 | | ソレノイド付安全スイッチ ※注記追加 | ※ソレノイド付安全スイッチ単体および キットにはケーブルが付きません。お客 様にてご用意をお願いいたします。 | - | 2019/12/17 |
| 52 | SF | 301 | | | | ソレノイドスイッチキット ■キット内容誤記 | ③六角穴付ボルト(M4×40)ステンレス× 3 | ③六角穴付ボルト(M4×40)ステン レス×4 | 2019/12/17 |
| 53 | SF | 301 | | | | ソレノイドスイッチキット ■キット内容誤記 | ①ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) ×1 | ①HS5E形ソレノイド付安全スイッ チ(操作キー付)×1 | 2020/3/30 |
| 54 | SF | 301 | | | | ソレノイドスイッチキット取付図変 更 | 現行タイプの取付図へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFに てご確認ください。 https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF 101_301.pdf | 旧タイプの図 | 2020/4/15 |
| 55 | SF/XF | 314 | 435 | | SFA-606 | フットM12B ■素材/技術データ 環境訂正 RoHS6対応品の記載削除 (全アイテムRoHS10対応品) | 削除 | RoHS6対応品記載あり | 2020/3/27 |
| 56 | SF | 315 | | | SFK-5A1 SFK-5A2 | ネジ軸キャスター Φ50 M12 車輪材質ゴムの アイテムNo.、寸法、質量変更 | ブレーキ無: SFK-582 ブレーキ付: SFK-583 E(mm):21 質量(g):190(210) | ブレーキ無: SFK-5A1 ブレーキ付: SFK-5A2 E(mm):24 質量(g):193(224) | 2020/2/18 |
| 57 | SF | 317 | | | SFK-594 | キャスターC ■RoHS判定修正 | RoHS10対応品 | RoHS6対応品(キャスターC) | 2020/4/17 |
| 58 | SF | 336 | | | | クリーンファンユニット5立方平方 メートル 写真下部文言削除 | なし | ※写真は実物と〜(鏡面)です。 | 2018/10/29 |
| 59 | SF | 336 | | | | クリーンファンユニット3立方平方 メートル 写真下部文言削除 | なし | ※写真は実物と〜(鏡面)です。 | 2018/10/29 |
| 66 | SF/XF | 340 | 438 | | SFB-55U1 | 六角穴付ボルトM5×40 掲載訂正 | 追加掲載 単価:15(¥) | 非掲載 | 2019/12/18 |
| 67 | SF/XF | 340 | 438 | | SFB-58XS | 六角穴付ボルト(ステンレス) SFB-58XSの掲載場所訂正 | 六角穴付ボルト(ステンレス) M8×130 | 六角穴付ボルト(ステンレス)M10 ×130 | 2020/3/30 |
| 68 | SF | 354 | | | | フレーム切断面へのタップ加工 SF30シリーズ SF2-30・60 SF2-30・60の()内訂正 SF2-30・50の追加と図面修正 | SF2-30・60(1F・2H・ブラック含む)/SF2- 30・50  | SF2-30・60(1F・2F・2H・ブラック含 む) | 2020/2/3 |
| 69 | XF | 431 | | | XFK-097 XFK-098 | XFソレノイド付安全スイッチキット 取付図変更 | 現行タイプの取付図へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFに てご確認ください。 https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF 101_431.pdf | 旧タイプの図 | 2020/4/15 |
| 70 | XF | 434 | | | GFN-001 | 品名誤記 ■素材・技術データ 耐荷重訂正 | 小径アジャスタ M12(ステン) 耐荷重1200N | 小径アジャスタM12-100T(ステン) 耐荷重2000N | 2020/3/30 |
| 71 | XF | 434 | | | SFK-584 SFK-584U | アジャスタB M12 図中寸法修正 |  | | 2020/3/30 |
| 72 | XF | 434 | | | SFK-596S | アジャスタA M16ショート ■素材・技術データ 質量訂正 | 290g | 240g | 2020/3/30 |
| 73 | XF | 434 | | | SFK-596 SFK-596S SFK-589 SFK-589S | アジャスタM16 ■素材/技術データ 環境訂正 | RoHS10対応品 | アジャスタA M16/ M16(ショ ート)、アジャスタB M16 RoHS判定の記載なし | 2020/3/30 |
| 74 | XF | 441 | | | | クリーンブースユニット 詳細仕様案内ページ訂正 | (詳細仕様P.444) | (詳細仕様P.556) | 2019/2/13 |
| 75 | AZ | 524 | | | AZK-400 | アンカーブラケットL型1本40キット 図中寸法追加 | ブラケット厚さ 6 | - | 2019/3/18 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|-----|--|--|---|---|------------|
| 76 | AZ | 559 | | | ソレノイド付安全スイッチ ■素材/技術データ 適応規格訂正 | EN ISO14119 GS-ET-19 EN60947-5-1 UL508 CSA C22.2 No.14 GB14048.5 | ISO14119 IEC60947-5-1 EN60947-5-1 GS-ET-19 UL508 CSA C22.2 No.14 | 2020/3/30 |
| 77 | AZ | 559 | | | ソレノイド付安全スイッチ 開き戸用キット、引戸用キット、オプションパーツ使用例 取付図変更 | 現行タイプの取付図へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFにてご確認ください。 https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF101_559.pdf | 旧タイプの図 | 2020/4/15 |
| 78 | AZ | 560 | | | スライドキーキット 30/40ソレノイド付安全スイッチ 取付図変更 | 現行タイプの取付図へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFにてご確認ください。 https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF101_560.pdf | 旧タイプの図 | 2020/4/15 |
| 79 | AZ | 562 | | | ドアハンドル安全スイッチ付安全柵 ■素材/技術データ 適応規格訂正 | EN ISO14119 GS-ET-19 EN60947-5-1 UL508 CSA C22.2 No.14 GB14048.5 | ISO14119 IEC60947-5-1 EN60947-5-1 GS-ET-19 UL508 CSA C22.2 No.14 | 2020/3/30 |
| 80 | AZ | 562 | | | ドアハンドル安全スイッチ付安全柵 写真下追記 | ※写真は旧タイプの安全スイッチを使用しております。 | - | 2020/4/15 |
| 81 | AZ | 562 | 563 | | ドアハンドル安全スイッチ付安全柵 図変更 | 現行タイプの図へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFにてご確認ください。 https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF101_562.pdf https://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF101_563.pdf | 旧タイプの図 | 2020/4/15 |
| 82 | AZ | 562 | 563 | | ドアハンドル安全スイッチ付安全柵 ソレノイド付安全スイッチ型式誤記 図面下/■素材・技術データ/■キット内容 | HS5L-VD44LM-G | HS5L-VD44M-G | 2018/11/20 |
| 83 | AZ | 563 | | | ドアハンドル安全スイッチ付安全柵 ※注記追加 | ※ソレノイド付安全スイッチにはケーブルが付属しません。お客様にてご用意をお願いいたします。 | - | 2020/3/30 |
| 84 | AZ | 586 | | | ■AZフレーム加工図(吊引戸) ●走行レールフレーム/カバーの寸法 注記訂正 | ※左開きの加工 | ※右開きの加工 | 2020/1/7 |
| 85 | SP | 593 | | | お見積・ご発注方法 3 直線カット+皿穴加工(標準加工)の場合 加工記号 参照ページ修正 | 加工記号(P595) | 加工記号(P431) | 2018/11/30 |
| 86 | SP | 607 | | | お見積・ご発注方法 2 直線カット+穴加工(標準加工)の場合 加工記号 参照ページ修正 | 加工記号(P608) | 加工記号(P444) | 2018/11/30 |
| 87 | SP | 607 | | | お見積・ご発注方法 3 直線カット+皿穴加工(標準加工)の場合 加工記号 参照ページ修正 | 加工記号(P609) | 加工記号(P445) | 2018/11/30 |
| 88 | SP | 618 | | | 間仕切シート ※注記訂正 | クサリはステンレスです。 | クサリは鉄メッキまたはステンレスより～指示なき場合は鉄メッキとなります。 | 2018/10/29 |
| 89 | SP | 625 | | | ページ下部 サービス案内 出荷日誤記 | 出荷(5日目～) | 出荷(都度確認) | 2020/1/16 |
| 90 | 工具 | 652 | | BFA-003 | スタビレンチ5mm 写真下文言削除 | 削除 | ●スロットキャップ、～切断が容易にできます。 | 2020/1/16 |
| 91 | テクニカルデータ | 656 | | | ■ねじれの許容差 追記[SUS] 長さ 全長(L)mmに付 外接円の直径 75以下 | 外接円の直径 x0.004xL/300以下 ただし、最大値3 | 外接円の直径 x0.004xL/300以下 | 2020/1/16 |
| 92 | テクニカルデータ | 656 | | | ■ねじれの許容差 追記[SUS] 長さ 全長(L)mmに付 外接円の直径 75を超えるもの | 外接円の直径 x0.002xL/300以下 ただし、最大値3 | 外接円の直径 x0.002xL/300以下 | 2020/1/16 |
| 93 | テクニカルデータ | 656 | | | ■ねじれの許容差 単位の誤記 | 単位 度 | 単位 mm | 2020/4/8 |
| 94 | | 659 | | | テクニカルデータ スロット寸法公差追記 | スロット寸法公差差追加(別表1参照) | なし | 2019/2/13 |
| 95 | 索引 | 690 | 711 | AZF-014 AZF-014Y | 品名誤記 | AZビーム2540 AZビーム2540イエロー | AZビラー-2540 AZビラー-2540イエロー | 2020/1/16 |
| 96 | 索引 | 690 | 725 | SFK-4KJ SFK-4KK SFK-4KL SFK-4KM | 品名誤記 | CCブラケットS50-SSキット CCブラケットS50-Sキット CCブラケットS60-SSキット CCブラケットS60-Sキット | CCブラケットL50-SSキット CCブラケットL50-Sキット CCブラケットL60-SSキット CCブラケットL60-Sキット | 2020/1/16 |
| 97 | 索引 | 691 | 725 | SFK-3K3 SFK-3K2 SFK-3K1 | KFジョイントキット30H KFジョイントキット30V KFジョイントキット35 掲載ページ誤記 | 127 | 126 | 2020/1/16 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 98 | 索引 | 694 | 721 | SFF-H54 SFF-H52 | 品名誤記 | SF-50・50・2S・H SF-50・50・2S・H 定尺 | SF-50・50・2S SF-50・50・2S 定尺 | 2020/4/8 |
| 99 | 索引 | 697 | 726 | SFK-929S SFK-929 SFK-929B | アジャスタプレートDC SS(ステン)キット/SSキット/SSブ ラックキット 掲載ページ誤記 | 69 | 68 | 2020/3/31 |
| 100 | 索引 | 699 | 712 | GFF-023 | グリーンフレームSL63 掲載ページ誤記 | 568 | 538 | 2020/1/16 |
| 101 | 索引 | 699 | 726 | SFK-582 SFK-583 | キャスターA キャスターAプレーキ付 | SFK-582 SFK-583 | SFK-5A1 SFK-5A2 | 2020/3/31 |
| 102 | 索引 | 699 | 727 | SFK-K02 SFK-K02S | カバーサポートSキット カバーサポートS(ステン)キット 掲載ページ誤記 | 152 | 150 | 2020/1/24 |
| 103 | 索引 | 704 | 722 | SFJ-B67 | ハードブラケットSG100ブラック 掲載ページ誤記 | 116 | 115 | 2020/3/31 |
| 104 | 索引 | 705 | 722 | SFJ-7A1 SFJ-7A1S | 汎用キャスタープレートSS/SS(ス テン) 掲載ページ誤記 | 69 | 68 | 2020/3/31 |
| 105 | 索引 | 706 | 714 | SFA-73AS | フットベース90180(ステン) アイテムNo.誤記 | SFK-73AS | SFA-73AS | 2020/3/31 |
| 106 | 索引 | 708 | 717 | SFB-962 | 六角ナットM8(鉄) 掲載訂正 | 削除 | 六角ナットM8(鉄) SFB-962 P340・438 | 2018/12/20 |
| 107 | 索引 | 709 | 718 | SFB-X73 | 六角穴付ボルトM12x130(鉄) 掲載訂正 | 削除 | 六角穴付ボルトM12x130(鉄) SFB-X73 P340・438 | 2020/1/16 |

別表1
P267 インナー取手B パネル穴あけ寸法



パネル穴あけ寸法

P659 テクニカルデータ スロット寸法公差追記

スロット寸法公差

| スロットサイズ | SS | S | L |
|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 溝幅 | 6 ^{+0.25} ₀ | 8 ^{+0.3} ₀ | 10 ^{+0.3} ₀ |

